


Bodeminformatie

Oude Kleefsebaan 271 te Berg en Dal



Geselecteerd gebied



25.00-meter contour



Locatie



Percelen

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Gegevens binnen het geselecteerde gebied	4
Locaties	4
Gegevens binnen de 25.00-meter contour rond het geselecteerde gebied	9
Locaties	9
Disclaimer	19
Toelichting	20

Inleiding

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de gemeente Berg en Dal. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

1. Voorblad: Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd
De in het bodeminformatiesysteem van de gemeente Berg en Dal aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.
3. Disclaimer
4. Toelichting op de rapportage: Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en Dal via email gemeente@bergendal.nl of telefonisch met 14024.

Gegevens binnen het geselecteerde gebied

Locaties

De volgende bodemlocaties zijn bekend in het geselecteerde gebied:

Locatie: HBB: Rapp; Hogeweg 4

Locatienaam	HBB: Rapp; Hogeweg 4
Adres	Hogeweg 4
Woonplaats	Berg en Dal
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024102058
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE028200526
Gegevensbeheerder	Berg en Dal
Vervolgactie Wbb	Hbb-cluster-inactief
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Pot. verontreinigd
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds)	onbekend	1993	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Oude Kleefsebaan

Locatienaam	Oude Kleefsebaan
Adres	Oude Kleefsebaan
Woonplaats	Berg en Dal
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024100866
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE024100972
Gegevensbeheerder	Berg en Dal
Vervolgactie Wbb	voldoende onderzocht
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Niet ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740: Oude Kleefsebaan 27-07-2007

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
27-07-2007	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oude Kleefsebaan	Boot		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Oude Kleefsebaan	BDB-40758-02-001.pdf

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Oude Kleefsebaan 147 A

Locatienaam	Oude Kleefsebaan 147 A
Adres	Oude Kleefsebaan 149
Woonplaats	Berg en Dal
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024101640
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE028200004
Gegevensbeheerder	Berg en Dal
Vervolgactie Wbb	voldoende onderzocht
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	BOOT: Oude Kleefsebaan 147A benzinestation 26-03-2014

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
26-03-2014	BOOT	Oude Kleefsebaan 147A benzinestation	Envita B.V.		Zw: og sporen puin, verder geen bijzondeheden. Bij geen van de boringen is een olie-waterreactie geconstateerd. Bg: Olie < Aw; Og: Olie, BTEXN, metalen < Aw; Gw: niet onderzocht ivm gw-stand < 5

					m-mv.
19-11-1998	Evaluatieverslag saneren	Autobedrijf Magnus	Fugro B.V.		Evaluatie van de sanering. Er is een restverontreiniging achtergebleven tot boven de tussenwaarde. Alle ernstig verontreinigde grond is verwijderd.
09-07-1997	Plan van aanpak (voor onderhoudsbagger)	Oude Kleefsebaan 147 A	Fugro B.V.		
24-08-1993	Nader onderzoek	Autobedrijf Magnus	Geofox B.V.		Rond pompeiland ca 75 m3 grond verontreinigd met benzine en diesel tot boven de c-waarde. Rond voorm tank afgewerkte olie ca 60m3 verontreinigd met zware olie tot boven de c-waarde. Gw dieper dan 10 m, niet onderzocht.
22-09-1992	Verkennd onderzoek NVN 5740	Autobedrijf Magnus	De Klinker Milieu		deelsanering uitgevoerd. verontreinigingen met olie(produkten) aanwezig. Bij toetsing aan de huidige normen valt het allemaal nog wel mee.

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Autobedrijf Magnus	Nader onderzoek 24-08-1993.pdf
Autobedrijf Magnus	BDB-41248-02-003.pdf
Autobedrijf Magnus	BDB-41248-02-003.pdf
Oude Kleefsebaan 147A benzinestation	BDB-41248-02-003.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzine-service-station	onbekend	heden	Niet van toepassing	Per definitie	>T	Nee	Ja
autoreparatiebedrijf	onbekend	onbekend	Ja	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend
autowasserij	1978	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	Nee	Onbekend
dieseltank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	Nee	Onbekend
benzinetank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	Nee	Onbekend
afgewerkte olietank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Ja	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschrijding	Oppervlakte	Volume	Boven	Onder	Opmerking
Grond	I			0 m	0 m	

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
02-04-1998	besch. niet ernstig	97.34297	Definitief

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Maatschappelijk				

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Gegevens binnen de 25.00-meter contour rond het geselecteerde gebied

Locaties

De volgende bodemlocaties zijn bekend in het geselecteerde gebied:

Locatie: Oude Kleefsebaan 82 (hotel Hamer)

Locatienaam	Oude Kleefsebaan 82 (hotel Hamer)
Adres	Oude Kleefsebaan 82
Woonplaats	Groesbeek
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024100411
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE024100517
Gegevensbeheerder	Berg en Dal
Vervolgactie Wbb	voldoende onderzocht
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Pot. verontreinigd
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkenkend onderzoek NEN 5740: Oude Kleefsebaan 82 24-09-2012

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
24-09-2012	Verkenkend onderzoek NEN 5740	Oude Kleefsebaan 82	DIBEC B.V.		
16-02-2012	Nader onderzoek	Oude Kleefsebaan 82	DIBEC B.V.		
15-12-2011	Verkenkend onderzoek NEN 5740	Oude Kleefsebaan 82	DIBEC B.V.		
18-12-2002	Verkenkend onderzoek NVN 5740	Oude Kleefsebaan 82	DIBEC B.V.		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Oude Kleefsebaan 82	BDB-41422-02-001.pdf
Oude Kleefsebaan 82	BDB-40754-02-001.pdf
Oude Kleefsebaan 82	BDB-40754-02-001.pdf
Oude Kleefsebaan 82	BDB-40753-02-001.pdf
Oude Kleefsebaan 82	BDB-40752-02-001.pdf
Oude Kleefsebaan 82	BDB-41422-02-002.pdf
Oude Kleefsebaan 82	BDB-40770-02-001.pdf
Oude Kleefsebaan 82	BDB-40733-02-001.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds)	onbekend	1994	Nee	Nee	Onbekend	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Oude Kleefsebaan 88A, gehele terrein

Locatienaam	Oude Kleefsebaan 88A, gehele terrein
Adres	Oude Kleefsebaan 88A A
Woonplaats	Berg en Dal
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024100059
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE024100059
Gegevensbeheerder	Berg en Dal
Vervolgactie Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzine-service-station	1949	onbekend	Ja	Ja	>I	Nee	Onbekend
autoreparatiebedrijf	1995	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend
dieseltank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend
hbo-tank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend
benzinetank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend
afgewerkte olietank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: HBB: De Automaat; Oude Kleefsebaan -2

Locatienaam	HBB: De Automaat; Oude Kleefsebaan -2
Adres	Oude Kleefsebaan -2
Woonplaats	Berg en Dal
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024100603
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE024100709
Gegevensbeheerder	Berg en Dal
Vervolgactie Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig en Urgent
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzine-service-station	1929	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
benzinepompiinstallatie	1923	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
benzinetank (ondergronds)	1923	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: HBB: Gijswijt, M.J.; Dorpsplein -10

Locatienaam	HBB: Gijswijt, M.J.; Dorpsplein -10
Adres	Dorpsplein -10
Woonplaats	Groesbeek
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024100213
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE024100319
Gegevensbeheerder	Berg en Dal
Vervolgactie Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig en Urgent
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
pluimveeslachterij	1994	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
broodfabriek	1905	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
kalkfabriek	1913	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
timmerwerkplaats	1925	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
timmerfabriek	1982	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
benzinepompinstallatie	1932	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
graanmalerij	1903	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend

baksteenfabriek	1903	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
petroleum- of kerosinetank (ondergronds)	1948	1975	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
bestrijdingsmiddelenopslagplaats	1994	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
benzinetank (bovengronds)	1909	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
chemisch reinigingsbedrijf	1987	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
boter- en kaaskleurfabriek	1903	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Oude Kleefsebaan 88A / SUBAT

Locatienaam	Oude Kleefsebaan 88A / SUBAT
Adres	Oude Kleefsebaan 88A
Woonplaats	Berg en Dal
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024100041
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE024100041
Gegevensbeheerder	Berg en Dal

Vervolgactie Wbb	voldoende gesaneerd
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Urgent, start sanering binnen 4 jaar
Laatst uitgevoerd onderzoek	Evaluatieverslag saneren: Oude Kleefsebaan 88A / SUBAT 01-07-2003

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
01-07-2003	Evaluatieverslag saneren	Oude Kleefsebaan 88A / SUBAT	BAM		restverontreiniging met min.olie geen risico's meer zw: min.olie bg: - og: min.olie > I gw: niet onderzocht
01-09-2002	BOOT	Oude Kleefsebaan 88A / SUBAT	Provincie Gelderland		Er zijn conc. olie aangetroffen >i, welke volgens het evaluatierapport niet meer aanwezig waren. Er wordt opgemerkt dat de boringen van de Provincie niet op exact dezelfde plaats zijn verricht als de boringen in het evaluatierap. og:olie>i
01-06-2002	Evaluatieverslag saneren	Evaluatierapport amovering/bodemsanering	BAM		
01-06-2002	Evaluatieverslag saneren	Oude Kleefsebaan 88A / SUBAT	Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V.		Saneringsevaluatie. og:ebenz,xyl>s,olie>i
01-07-2000	Nul- of Eindsituatieonderzoek	Autobedrijf "Gommers"	Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V.		og: -. gw: niet onderzocht
14-12-1999	Saneringsplan	Oude Kleefsebaan 88A / SUBAT	Verlaet Milieu		Saneringsplan.
25-09-1996	BOOT	Oude Kleefsebaan 88A / SUBAT	Geofox B.V.		Er zijn op verschillende plaatsen verontr. aangetroffen van minerale olie boven de i-waarde. Er bestaat een saneringsnoodzaak. bg:- og:olie>i gw:>5m.
25-09-1996	Bijzonder inventariserend onderzoek	Milieukundig bodemonderzoek	Geofox-Lexmond B.V.		
25-09-1996		Milieukundig bodemonderzoek	Geofox-Lexmond B.V.		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Autobedrijf "Gommers"	BDB-40005-02-001.pdf
Evaluatierapport amovering/bodemsanering	BDB-40568-02-002.pdf
Evaluatierapport amovering/bodemsanering	Sanerings evaluatie_1-6-2002.pdf
Milieukundig bodemonderzoek	BDB-41485-02-001.pdf
Milieukundig bodemonderzoek	25-09-1996.pdf
Milieukundig bodemonderzoek	BDB-41485-02-005.pdf
Milieukundig bodemonderzoek	BDB-40270-02-002.pdf

Oude Kleefsebaan 88A / SUBAT	BDB-40058-02-001.pdf
Oude Kleefsebaan 88A / SUBAT	BDB-40270-02-002.pdf
Oude Kleefsebaan 88A / SUBAT	BDB-40059-02-001.pdf
Oude Kleefsebaan 88A / SUBAT	Sanerings evaluatie_1-7-2003.pdf
Oude Kleefsebaan 88A / SUBAT	BOOT_1-9-2002.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzine-service-station	onbekend	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	Onbekend
schildersbedrijf	1949	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	Nee	Onbekend
autoreparatiebedrijf	1961	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschrijding	Oppervlakte	Volume	Boven	Onder	Opmerking
Grond	S			0 m	0 m	
Grond	I	37 m2		0 m	0 m	grondoppervlak uit GIS afgeleid

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
04-08-2004	Instemmen interimrapport SE	MW2002.27164	Definitief
07-11-2003	Aanv. info gewenst /opschorten	MW2002.27164	Definitief
28-10-2002	Niet instemmen uitgev Sanering	MW2002.27164	Definitief
28-10-2002	Niet instemmen uitgev Sanering	MW2002.27164	Definitief
31-08-2000	besch urgent san binnen 4 jaar	MW1999.54572	Definitief
31-08-2000	Instemmen met SP	MW1999.54572	Definitief
31-08-2000	besch urgent san binnen 4 jaar	MW1999.54572	Definitief
13-03-2000	Aanv. info gewenst /opschorten	MW1999.54572	Definitief

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Milieuhygiënisch	Registratie	31-08-2004	29-07-2004	

Saneringscontouren

Matrix	Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond
Grond	29-06-2004	voll. verw., aanvulgrond schoon (MF)	stabiel, kl.restver./pas.zorg, geen mon

Zorgmaatregelen

Matrix	Maatregel start	Duur	Eind	Overschrijding	Kader	Type maatregel
Grond	29-06-2004			I		Verbod graafactiviteiten

Overige beschikbare documenten

Locatie	Downloadlink
Oude Kleefsebaan 88A / SUBAT	Besluit MW1999.54572.pdf
Oude Kleefsebaan 88A / SUBAT	Instemmen interimrapport SE_4-8-2004.pdf
Oude Kleefsebaan 88A / SUBAT	Niet instemmen uitgev Sanering_28-10-2002.pdf

Locatie: Oude Kleefsebaan 94

Locatienaam	Oude Kleefsebaan 94
Adres	Oude Kleefsebaan 94
Woonplaats	Berg en Dal
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024101085
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE024101191
Gegevensbeheerder	Berg en Dal
Vervolgactie Wbb	uitvoeren OO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkenndend onderzoek NEN 5740: Oude Kleefsebaan 94 08-02-2006

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
08-02-2006	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Oude Kleefsebaan 94	Royal Haskoning		zw: puin, baksteen, glas grond: Pb,Zn,PAK>S gw: niet ond. formeel hypothese verwerpen; lichte verontr in grond; analyses geven geen aanleiding voor vervolg onderzoek; geen belemmering voor bouwvergunning

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Oude Kleefsebaan 94	BDB-40635-02-001.pdf
Oude Kleefsebaan 94	BDB-40653-02-001.pdf

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Disclaimer

De bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft is met zorg in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Berg en Dal is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Indien u fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kunt u ons helpen door voor de gemeente Berg en Dal deze te mailen naar gemeente@bergendal.nl

Toelichting

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Bij ernstige verontreinigingen wordt vervolgens beoordeeld of bij het huidige gebruik er mogelijke risico's aanwezig zijn. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de verontreinigingssituatie zo goed mogelijk ingeschat en vermeld onder het veld 'beoordeling'. Pas als de verontreiniging voldoende is onderzocht wordt de conclusie vastgelegd in een formeel besluit. Dit is onder het veld 'Beschikking' aangegeven.

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan voor een beperkt deel van het terrein gelden (deelsanering) of in verschillende fasen worden uitgevoerd. Als het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Indien wordt ingestemd met het eindresultaat van de sanering (vastgelegd in een evaluatierapport) wordt ook de einddatum van de sanering ingevuld.

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb.

(mogelijk) verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van bekende historische (bedrijfs)activiteiten die op de locatie aanwezig zijn geweest en mogelijk bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. Deze potentiële verontreinigingsbronnen vormen het zogenaamde. Historisch Bodem Bestand (HBB).

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie Gelderland genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren

Indien sprake is van een deelsanering of verschillende fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen

Als na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zijn maatregelen genomen om blootstelling aan of verspreiding van deze (rest)verontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in standhouden van deze maatregelen.